



**PROTEK® ENDÜSTRİYEL
GÖMLEK KULLANIM KILAVUZU**

**PROTEK® INDUSTRIAL
SHIRT USER INFORMATION**

Yıkama ve Kullanım Önerileri

PROTEK® ürününü evde yıkayabilir ya da endüstriyel yıkama ve kuru temizlemeye tabi tutabilirsiniz. Tüm cepler boşaltılmalı, tüm kapama sistemi kapatılarak ürün ters çevrilerek yıkanmalıdır. Asla alev alan elbiselerle birlikte yıkanmamalıdır. Önerilen yıkama sıcaklığı 40°C 'dir. Hiçbir ağartıcı (çamaşır suyu, beyazlatıcı) kullanılmamalıdır. Sabun veya klor içeren toz deterjan kullanılmamalıdır. Sıvı deterjan tercih edilmelidir. Yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Kurutma esnasında güneş ışığına veya ışık kaynağına maruz bırakılmamalıdır. Gölgede asarak kurutulmalıdır. Kurutucu kullanılacaksa düşük ısıda kurutulmalıdır. Orta sıcaklıkta ütülenmelidir. Ürün yıkanmadan önce varsa reflektif şeritler ıslak bir bezle silinerek üzerindeki artık kirler temizlenmelidir ve reflektif şeritler kesinlikle ütülenmemelidir.


Depolama

Direkt güneş ışığına maruz yerlerde bırakmayınız. Her zaman temiz ve kuru olarak bekletiniz. Temiz tutunuz.

Koruma seviyeleri yıkama etiketinde belirtilmiştir.



Beden	Göğüs	Bel	Boy	
2XS	46	86-92	78-82	160-172
XS	48	90-96	82-86	160-172
S	50	94-100	86-90	164-176
M	52	98-104	90-94	168-180
L	54	102-108	94-98	172-184
XL	56	106-112	98-102	176-188
2XL	58	110-116	102-106	180-192
3XL	60	114-120	106-110	184-196
4XL	62	118-124	110-114	188-200



Wash & Care Recommendations

PROTEK[®] garments can be cleaned by home or industrial laundry or dry cleaning. Empty all pockets, all closure system must be closed and wash the product inside out. Launder separately, never mix with non-flame resistant items. Recommended washing temperature is 40°C. No bleach product may be used. Do not use washing powder containing soap or chlorine. Liquid detergent is preferred. Do not use fabric softeners. Do not put under sunlight. Tumble dry garments at low temperature settings or hang dry away from light source. Iron at regular temperature. Do not iron over reflective tapes.


Storage

Do not store in places subject to direct sunlight. Always store in clean, dry conditions. Keep clean.

Protection levels are indicated in the washing label.



Size	Chest	Waist	Height
2XS	46	86-92	78-82
XS	48	90-96	82-86
S	50	94-100	86-90
M	52	98-104	90-94
L	54	102-108	94-98
XL	56	106-112	98-102
2XL	58	110-116	102-106
3XL	60	114-120	106-110
4XL	62	118-124	110-114



Merkez


İkitelli OSB, Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım 5. Ada
C Blok İkitelli 34490 İstanbul

T: +90 (212) 671 28 00

F: +90 (212) 671 99 27

info@kivancgroup.com

www.kivancgroup.com

 /KIVANCGROUP

KIVANÇ
Group