



**PROTEK® ENDÜSTRİYEL
TRİKO KULLANIM KILAVUZU**

**PROTEK® INDUSTRIAL
KNITWEAR USER INFORMATION**

 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN ISO 11612 - Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma Kod A : Sınırlı Alev Yayılmaması (A1 veya A2) Kod B : Konvektif ısıya karşı koruma (B1, B2 veya B3) Kod C : Radyan ısıya karşı koruma (C1, C2, C3 veya C4) Kod F : Kontak ısıya karşı koruma (F1, F2 veya F3)
 EN 1149-5	EN 1149-5 - Statik Elektrikten Korunma (Elektrostatik Özellikler)
 EN 61482-1-2	EN 61482-1-2 - Elektrik Arkına Karşı Koruma

Yıkama ve Kullanım Önerileri

PROTEK® ürününü evde yıkayabilir ya da endüstriyel yıkama ve kuru temizlemeye tabi tutabilirsiniz. Cepler var ise içi boşaltılmalı, tüm kapama sistemi kapatılarak ürün ters çevrilerek yıkanmalıdır. Asla alev alan elbiselerle birlikte yıkanmamalıdır. Önerilen yıkama sıcaklığı 40°C 'dir. Hiçbir ağartıcı (çamaşır suyu, beyazlatıcı) kullanılmamalıdır. Sabun veya klor içeren toz deterjan kullanılmamalıdır. Sıvı deterjan tercih edilmelidir. Yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Kurutma esnasında güneş ışığına veya ışık kaynağına maruz bırakılmamalıdır. Gölgede asarak kurutulmalıdır. Orta sıcaklıkta ütülenmelidir. Ürün yıkanmadan önce varsa reflektif şeritler ıslak bir bezle silinerek üzerindeki artık kirler temizlenmelidir ve reflektif şeritler kesinlikle ütülenmemelidir.


Depolama

Direkt güneş ışığına maruz yerlerde bırakmayınız. Her zaman temiz ve kuru olarak bekletiniz. Temiz tutunuz.

Koruma seviyeleri yıkama etiketinde belirtilmiştir.



Beden	Göğüs	Bel	Boy
2XS	46	86-92	78-82
XS	48	90-96	82-86
S	50	94-100	86-90
M	52	98-104	90-94
L	54	102-108	94-98
XL	56	106-112	98-102
2XL	58	110-116	102-106
3XL	60	114-120	106-110
4XL	62	118-124	110-114



 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1	EN ISO 11612 - Heat & Flame Protection Kod A : Limited Flame Spread (A1 & A2) Kod B : Protection Against Convective Heat (B1, B2, B3) Kod C : Protection Against Radiant Heat (C1, C2, C3, C4) Kod F : Protection Against Contact Heat (F1, F2, F3)
 EN 1149-5	EN 1149-5 - Electrostatic Properties
 EN 61482-1-2	EN 61482-1-2 - Electric Arc Protection

Wash & Care Recommendations

PROTEK® garments can be cleaned by home or industrial laundry or dry cleaning. If the clothes has pockets, it have to be empty, all closure system must be closed and wash the product inside out. Launder separately, never mix with non-flame resistant items. Recommended washing temperature is 40°C. No bleach product may be used. Do not use washing powder containing soap or chlorine. Liquid detergent is preferred. Do not use fabric softeners. Do not put under sunlight. Dry by hanging in ashaded area. Iron at regular temperature. Do not iron over reflective tapes.


Storage

Do not store in places subject to direct sunlight. Always store in clean, dry conditions. Keep clean.

Protection levels are indicated in the washing label.



Size	Chest	Waist	Height
2XS	46	86-92	78-82
XS	48	90-96	82-86
S	50	94-100	86-90
M	52	98-104	90-94
L	54	102-108	94-98
XL	56	106-112	98-102
2XL	58	110-116	102-106
3XL	60	114-120	106-110
4XL	62	118-124	110-114



Merkez


İkitelli OSB, Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım 5.
Ada C Blok İkitelli 34490 İstanbul

T: +90 (212) 671 28 00

F: +90 (212) 671 99 27

info@kivancgroup.com

www.kivancgroup.com

 /KIVANCGROUP

KIVANÇ
Group